

**А К Т**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем**  
**газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.Хуст № 1547 від 18.12.2025 року

Відповідно до договору від "\_\_\_"20\_\_р. № Замовник за замовчуванням, працівником (ами) виконавця робіт Закарпатська філія ТзОВ ГРМУ

**ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.**

**слюсарі ВБГО: Петій В.І., Марюнич В.В.**

найменування суб'єкта господарювання- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові за (наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку)

м.(с) Мукачево вул. Петра Дорошенка 4

За результатами обстеження: вивлено :не виявлено/виявлено *недоліки(потрібне підкреслити)*

За результатами обстеження виявлено наступні *недоліки* (у разі виявлення *недоліків*):

- |   |          |
|---|----------|
| <b>1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в к-сті</u></b>                          | <b>1</b> |
| <b>2) <u>Витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в кількості</u></b> | <b>2</b> |
| <b>3) <u>Пофарбування газопроводу :</u></b>   | <b>1</b> |
| <b>4) <u>Відсутні акти перевірки ДВК:</u></b>   | <b>1</b> |

За результатами обстеження не здійснено доступ до :

**запірних пристроїв перед ВОГ - в к-сті : 37**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск т(додається).

З результатами обстеження припинено газопостачання :

**не припинялося**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири ,№ або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити )

Висновок /Рекомендації щодо усунення виявлених *недоліків* та строки їх виконання;

- |   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1) <u>Витоки газу перед запірними пристроями до ВОГ в ході виконання робіт - усунено</u></b>                               |                        |
| <b>2) <u>Виявлені витоки газу перед та на запірних пристроях на ввідних газопроводах в ході виконання робіт - усунено</u></b> |                        |
| <b>3) <u>Потребує пофарбування газопроводу</u></b>  | <b><u>2 місяці</u></b> |
| <b>4) <u>Провести перевірку та прочистку ДВК</u></b>  | <b><u>1 місяць</u></b> |
| <b>5) <u>Система спільного сумісного газопостачання після проведення ТО готова до подальшої експлуатації</u></b>              |                        |

Контактний робочий телефон представника виконавця **0672443257**

Споживачі , яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

ст.майстер ВБГО Марюнич Н.О.

підпис

18.12.2025

дата

з актом ознайомлений

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові за наявності , підпис)